


**EAC**

инструкция по сборке

# Кровать с ящиками арт. КМ0144



габаритные размеры

высота - 1116 мм

ширина - 2056 мм


глубина - 992 мм

единая справочная служба:

**8 800 100-50-22**




(звонок по России бесплатный)

**LAZURIT**  
FURNITURE FACTORY


















поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка боковая	1	2	880	213
2	Стенка боковая	1	2	880	213
3	Стенка задняя	1	2	814	213
4	Стенка горизонтальная	3	1	987	133
5	Стенка горизонтальная	3	1	987	133
6	Стенка передняя	1	1	889	244
7	Стенка передняя	1	1	889	244
8	Стенка передняя	3	1	413	130
9	Стенка передняя	3	1	413	130
10	Стенка задняя	4	1	2010	1090
11	Стенка горизонтальная	3	1	2010	182
12	Стенка боковая	2	1	954	620
13	Стенка боковая	2	1	954	620
14	Стенка боковая	1	1	936	232
15	Стенка боковая	1	1	936	232
16	Стенка-перегородка	3	1	882	300
17	Стенка горизонтальная	3	1	2000	900
18	Брусочек	1	6	814	48
19	Стенка горизонтальная	2	2	863	814

3



4

<b>A</b> 090913  7x32 <b>x27</b>	<b>B</b> 000146  15x12 <b>x16</b>	<b>C</b> 000147  15x16 <b>x11</b>	<b>D</b> 000151  8x35 <b>x22</b>	<b>E</b> 097393  7x70 <b>x10</b>	<b>F</b> 101608  7x50 <b>x44</b>
<b>I</b> 007086  M6 <b>x6</b>	<b>J</b> 208693  M6x16 <b>x6</b>	<b>K</b> 147453  <b>x8</b>	<b>L</b> 089170  4x16 <b>x16</b>	<b>N</b> 113834  <b>x4</b>	<b>O</b> 000763  3.5x16 <b>x16</b>
<b>P</b> 099942  4x45 <b>x30</b>	<b>Q</b> 101777  70x50 <b>x4</b>	<b>R</b> 100640  20x0.5 <b>x15</b>			

5


x2

B  
000146



15x12

x12




6

A  
090913



7x32


x12



7


x2

101608 7x50 x28



8

x2





6

9

100640 R 20x0.5  
x12



x2



10


113834 N x4  
 000763 O 3.5x16 x16

x2





7


11 x2




147453 x8  
089170 x16  
4x16



12




000147 C  
15x16  
x4











13






- |          |  |       |          |  |       |          |  |      |
|----------|--|-------|----------|--|-------|----------|--|------|
| <b>B</b> |  | 15x12 | <b>C</b> |  | 15x16 | <b>D</b> |  | 8x35 |
| 000146   |  | x4    | 000147   |  | x5    | 000151   |  | x6   |





14






- |          |  |      |          |  |       |
|----------|--|------|----------|--|-------|
| <b>A</b> |  | 7x32 | <b>C</b> |  | 15x16 |
| 090913   |  | x4   | 000147   |  | x2    |








15

<b>A</b>		7x32	<b>D</b>		8x35
		<b>x2</b>			<b>x16</b>





16

<b>I</b>		M6	<b>J</b>		M6x16
		<b>x6</b>			<b>x6</b>




17



A  
090913 7x32  
x9



18




19





12


20




21



22





23





24

097393 E 7x70 x10




25

099942 P 4x45 x18




15

26






27






16



101777	Q	70x50	x4
100640	R	20x0.5	x3







## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.