


EAC

инструкция по сборке
Стол арт. 7062




габаритные размеры

высота - 775 мм
ширина - 1400 мм
глубина - 600 мм




единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY

















поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Царга	3	1	946	248
2	Стенка боковая	3	1	555	124
3	Стенка боковая	1	1	744	581
4	Стенка боковая	1	1	744	598
5	Стенка боковая	1	2	400	140
6	Стенка боковая	1	2	400	140
7	Стенка боковая	1	1	400	195
8	Стенка боковая	1	1	400	195
9	Стенка боковая	1	2	321	140
10	Стенка боковая	1	1	320	195
11	Стенка горизонтальная	1	3	393	330
12	Стенка передняя	1	1	388	325
13	Стенка передняя	1	2	388	205
14	Стенка горизонтальная	3	1	580	378
15	Крышка	3	1	1400	600
16	Стенка задняя	1	1	729	388
17	Опора	2	1	743	595



3








4

A 081320  x2	B 090913 7x32  x34	C 000146 15x12  x36	D 000151 8x35  x8	E 101608 7x50  x12	F 135021  x14
G 000759 3x20  x14	H 200172 L400  x3	I 098889 0  x12	J 000767 3x13  x42	K 000083 M6x12  x4	L 294896  x3
M 002704 M4x20  x6	N 007086 M6  x4	O 208693 M6x16  x6	P 100640 20x0.5  x24		




5

000146 15x12
x14




6

090913 7x32
x14




7

101608 **E** 7x50
x12




8





6



9










X2










10






11










13





X2






14








15

B	7x32	C	15x12
090913		000146	
	x12		x7



16

C	15x12	D	8x35
000146		000151	
	x9		x4



B 090913 7x32 x5

C 000146 15x12 x3

D 000151 8x35 x2


H 200172 L400 x3

I 098889 x6


J 000767 3x13 x12

N 007086 M6 x2

O 208693 M6x16 x2




C




3

Part B


Part B




B




D



N




I



J


H



J


J

H




O


B 090913 7x32 **x3**




C 000146 15x12 **x3**




D 000151 8x35 **x2**




H 200172 L400 **x3**




I 098889 **x6**













J 000767 3x13 **x12**



N 007086 M6 **x2**



O 208693 M6x16 **x2**

19

A
081320






x2

O
208693





M6x16


x2




20



21




22




15

23


K
000083
M6x12
x4




24



25



26



27

F
135021
x14




x14

G
000759
x14




3x20
x14

L1=L2



28

L
x3








x3

M
002704
x6



M4x20
x6





Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.