
Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70 %.
- 2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
- 3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
- 4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
- 5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
- 6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
- 7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
- 8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.




инструкция по сборке **Вешалка арт. 0844**



габаритные размеры

высота — 1700 мм ширина — 600 мм глубина — 310 мм

единая справочная служба: **8 800 100-50-22** (звонок по России бесплатный)



поз.	наименование детали	№ упак.	ШТ.	длина, мм	ширина, мм
Α	Панель	2	2	1700	246
D	Планка	1	1	596	84
E	Планка	1	1	596	84
F	Полка стяжная	1	1	596	250
Н	Планка декоративная	1	1	598	35

