Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях
- с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
- 2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
- 3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
- 4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
- 5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
- 6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
- 7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
- 8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

Полка

арт. 5456




габаритные размеры

высота: 534 мм ширина: 1002 мм глубина: 290 мм







ПО3.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
Α	Стенка боковая левая	1	1	478	268
В	Стенка боковая правая	1	1	478	268
C	Дно	1	2	1002	290
Е	Стенка промежуточная	1	1	478	248
F	Полка вкладная	1	2	474	228
Н	Стенка задняя левая	1	1	489	489
H`	Стенка задняя правая	1	1	489	489
М	Дверь арт. 9937	1	2	472	496

