


EAC

инструкция по сборке
Шкаф арт. 5091



габаритные размеры


высота - 1726 мм
ширина - 644 мм
глубина - 416 мм

единая справочная служба:

8 800 100-50-22




(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY






| поз. | наименование детали | № упак. | шт. | длина, мм | ширина, мм |
|------|-----------------------|------------|-----|--------------|---------------|
| 1 | Стенка боковая левая | 2 | 1 | 1694 | 399 |
| 2 | Стенка боковая правая | 2 | 1 | 1694 | 399 |
| 3 | Стенка горизонтальная | 1 | 1 | 644 | 400 |
| 4 | Стенка горизонтальная | 1 | 1 | 644 | 400 |
| 5 | Стенка-перегородка | 2 | 1 | 1694 | 376 |
| 6 | Полка | 1 | 3 | 226 | 375 |
| 7 | Полка | 1 | 3 | 368 | 375 |
| 8 | Полка | 1 | 1 | 226 | 375 |
| 9 | Полка | 1 | 1 | 368 | 375 |
| 10 | Дверь | 1 | 1 | 1040 | 239 |
| 11 | Дверь | 1 | 1 | 1040 | 398 |
| 12 | Стенка задняя | 2 | 1 | 1704 | 380 |
| 13 | Стенка задняя | 2 | 1 | 1704 | 238 |



3





4

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| A 090913  7x32 x20 | B 000146  15x12 x20 | C 100640  20x0.5 x16 | D 100640  20x0.5 x4 | E 000151  8x35 x12 | F 135021  x18 |
| G 062367  x5 | H 000759  3x20 x23 | I 177473  x4 | J 010942  4x16 x24 | K 155999  x1 | L 000754  3.5x16 x2 |
| M 090185  4.5x45 x1 | N 013859  8x40 x1 | O 005145  M4x29 x2 | P 000379  M4x16 x2 | Q 294896  x2 | R 013794  M4x22 x4 |
| S 230041  22x16 x4 | T 125913  x24 | U 161423  x4 | V 235594  6.3x16 x8 | W 030579  x48 | |

5









6








7

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|--------------------|--|----|--------------------|--|------|--------------------|--|-------|----|
| A 090913 |  | 7x32 | I 177473 |  | x4 | J 010942 |  | 4x16 | S 230041 |  | 22x16 | x4 |
|--------------------|--|------|--------------------|--|----|--------------------|--|------|--------------------|--|-------|----|







| | | | |
|--|---|--|---|
| A 090913  7x32 x4 | B 000146  15x12 x4 | E 000151  8x35 x4 | T 125913  x12 |
|--|---|--|---|







9

- A** 090913 7x32 x4
- B** 000146 15x12 x8
- E** 000151 8x35 x8




9

- T** 125913 x12
- U** 161423 x4
- V** 235594 6.3x16 x8




11


| | | | | | |
|--------|------|---|--------|-------|----|
| 010942 | 4x16 | Q | 013794 | M4x22 | U |
| x8 | | | x2 | | x4 |




12



13




14




10


15




16




17



18







L1=L2




12


| | | | | | | | |
|--------|--|--------|---|--|--------|---|-----|
| 100640 | | 20x0.5 | D | | 20x0.5 | W | |
| | | x16 | | | x4 | | x48 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| K 155999  x1 | L 000754  3.5x16 x2 | M 090185  4.5x45 x1 | N 013859  8x40 x1 |
|---|---|---|---|















K,L,M,N





22





Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.