

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC

инструкция по сборке

Стол арт. 2157




габаритные размеры

высота: 770 мм
ширина: 1380 мм
глубина: 800 мм

единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)



LAZURIT


1



поз.	Название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм		ширина, мм	
				лев.	прав.	лев.	прав.
A	Стенка боковая левая	3	1	616	735	554	604
B	Стенка промежуточная	3	1	616		554	
C	Стенка боковая правая	3	1	735	616	604	554
D	Крышка	1	1	1380		800	
E	Экран	3	1	696		792	
F	Панель	4	1	616		450	
G	Крышка	2	1	450		604	
H	Дно	2	1	450		604	
I	Накладка	3	2	402		60	
J	Планка	3	2	472		60	
K	Бок ящика левый	2	4	500		100	
L	Бок ящика правый	2	4	500		100	
M	Стенка задняя ящика	2	4	378		86	
N	Дно ящика	2	4	390		505	
O	Панель ящика	4	4	150		446	

2






3



1 15/22 уп.3 x2	2 уп.3 x2	3 Ø8 уп.3 x40	4 Ø15 уп.3 x34	5 6x11.5 уп.3 x16
6 3x16 уп.3 x16	7 уп.3 x4 l=500	8 15/16 уп.3 x38	9 уп.3 x4	
10 уп.3 x40	11 M4x16 уп.3 x4	12 3.5x30 уп.3 x4	13 уп.3 x3	14 уп.3 x4
15 уп.3 x1	16 7x70 уп.3 x4			

4




Сборка на примере правого исполнения.
Для левого исполнения - зеркально
















27





 Пробка для кабеля устанавливается опционально. Для неё необходимо просверлить отверстие в нужном месте крышки стола.













19



15



16

