

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
- 2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
- 3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
- 4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
- 5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
- 6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
- 7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
- 8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

Тумба для обуви

арт. 1838




габаритные размеры

высота: 1015 мм ширина: 1003 мм глубина: 308 мм


единая справочная служба: 8 800 100-50-22 (звонок по России бесплатный)









поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
Α	Стенка боковая левая	1	2	981	285
В	Стенка боковая правая	1	2	981	285
C	Крышка	1	1	1002	287
D	Дно	1	4	468	265
E	Стенка задняя левая	1	1	921	239
F	Стенка задняя правая	1	1	921	239
G	Планка декоративная	1	1	1003	35
Н	Цоколь	1	1	1000	60
ı	Бок ящика левый	1	2	250	100
J	Бок ящика правый	1	2	250	100
K	Стенка задняя ящика	1	2	428	86
L	Дно ящика	1	2	440	256
М	Панель ящика арт. 9826	1	2	150	496
N	Дверь арт. 9826	1	4	375	496
0	Стенка задняя	1	2	921	239







1	M4x16	2	M4x25	3	6x11.5	4		5	Ø8
						ار			
Mr.				(4	Phin.	0			
уп.1	x4	уп.1	x8	уп.1	х8	уп.1	x32	уп.1	x36
6	3x16	7	3.5x16	8		9	Ø15	10	•
			900000000.					<u>ر</u>	
Battatation			ſ	O		/			
уп.1		-	x32	-		уп.1	x32	уп.1	x2
11	15/15	12		13	3.5x16	14		15	l=898
					DODO DOS.				
уп.1	x32	уп.1	х6	уп.1	x16	уп.1	x4	уп.1	x2
16	6x25	17	3.5x16	18		19		20	
		E		(5			
уп.2 (0738) x8	-	738)x16	уп.2 (0738) x8	уп.2 (07	738) x40	уп.2 (0738) x8
21		22		23		24		25	
уп.2 (0	738)x12	-	0738) x4	уп.2 (0738) x4	уп.2 (0	738) x4	уп.2 (0738) x4
26	⋌	27	2000			28		29	
		800	500	0000	2000000				
	0738) _x 4	vп.1		A	l=250 x2	уп.1	x 1	уп.1	x2
30		31		32		33		34	-
уп.1	x8	уп.1	x8	уп.1	x8	уп.1	x8	уп.1	х8

