

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC

инструкция по сборке

Кровать

арт. 2340



габаритные размеры

высота: 1016 мм

ширина: 1464 мм

глубина: 2132 мм


единая справочная служба:

8 800 100-50-22

(звонок по России бесплатный)


LAZURIT
FURNITURE FACTORY

1




поз.	Название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая арт. 9319	1	2	2000	190
H	Спинка передняя	1	1	1464	1010
L	Спинка задняя	2	1	1464	560
F	Царга арт. 9319	1	1	2000	212
E	Планка арт. 9319	1	1	2000	96
G	Брус	1	2	660	100



2





18



16




17







3


1 уп.1 x5	2 уп.1 x8	3 уп.1 x4	4 6.3x16 уп.1 x24	5 Ø15 уп.1 x4
6 уп.1 x8	7 Ø35 уп.1 x8	8 3.5x16 уп.1 x60	9 уп.1 x4	10 уп.1 x4
11 Ø8 уп.1 x16	12 15/18 уп.1 x4	13 уп.1 x1	14 7x50 уп.1 x4	15 уп.1 x1
16 Ø12 уп.1 x4	17 уп.1 x10	18 уп.1 l=690 x30	19 уп.1 x2	
20 4x20 уп.1 x12	21 уп.1 x4	22 M4x25 уп.1 x4		

4







12




13




7




8



9



10



11

