




инструкция по сборке
Зеркало арт. 4552




габаритные размеры

высота - 2048 мм
ширина - 500 мм
глубина - 21 мм






единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY






поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка передняя	1	1	2048	500
2	Зеркало	1	1	1938	390




2




Ø5 mm




3

<p>A 127044 30x11 x4</p> 	<p>B 127176 x4</p> 	<p>C 134617 10x50 x4</p> 
--	--	--



127176

B



x4


134617

C










10x50


x4



TOP



1



2



защитный слой
удалить

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.