

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

Стеллаж

арт. 5444




габаритные размеры




высота: 2202 мм
ширина: 502 мм
глубина: 360 мм

единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)


LAZURIT




поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	2121	358
B	Стенка боковая правая	1	1	2121	358
C	Крышка	1	1	502	360
D	Дно	1	1	502	360
E	Полка стяжная	1	3	444	357
F	Полка стяжная	1	1	444	357

















8



9



3

1  уп.1 x2	2 3.5x30  уп.1 x8	3 15/22  уп.1 x12	4  уп.1 x12	5 Ø8  уп.1 x12
6 Ø15  уп.1 x12	7  уп.1 x12	8  уп.1 x12	9 VB35M/19  уп.1 x12	10  уп.1 x4
11 M4x30  уп.1 x2	12 Ø5  уп.1 x26	13  уп.1 x2	14 3.5x16  уп.1 x8	

4

