

**EAC**

инструкция по сборке

**Стол  
арт. 7051**




габаритные размеры

высота - 775 мм  
ширина - 1400 мм  
глубина - 600 мм

единая справочная служба:  
**8 800 100-50-22**  
(звонок по России бесплатный)




**LAZURIT**  
FURNITURE FACTORY

1



















поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Царга	1	1	1342	180
2	Траверса	1	1	1394	20
3	Опора	2	1	743	565
4	Опора	2	1	743	565
5	Стенка боковая	1	1	320	456
6	Стенка боковая	1	1	320	511
7	Стенка боковая	1	1	303	392
8	Стенка боковая	1	2	400	100
9	Стенка боковая	1	2	400	100
10	Стенка боковая	1	2	333	100
11	Стенка горизонтальная	1	2	393	343
12	Стенка передняя	1	2	424	157
13	Стенка горизонтальная	1	1	455	392
14	Крышка	1	1	1400	600

3






4

<b>A</b> 081320  3.5x50 <b>x2</b>	<b>B</b> 090913  7x32 <b>x33</b>	<b>C</b> 000146  15x12 <b>x35</b>	<b>D</b> 000151  8x35 <b>x10</b>	<b>E</b> 101608  7x50 <b>x11</b>	<b>F</b> 200172  L400 <b>x2</b>
<b>G</b> 098889  <b>x8</b>	<b>H</b> 000767  3x13 <b>x28</b>	<b>I</b> 294896  <b>x2</b>	<b>J</b> 002704  M4x20 <b>x4</b>	<b>K</b> 208693  M6x16 <b>x4</b>	<b>L</b> 253901  M6x20 <b>x2</b>
<b>M</b> 088543  M4x25 <b>x2</b>	<b>N</b> 100640  20x0.5 <b>x13</b>	<b>O</b> 120850  M6x25 <b>x6</b>	<b>P</b> 000083  M6x12 <b>x4</b>		



5

<b>A</b>	3.5x50	<b>K</b>	M6x16
081320	x2	208693	x4








6

<b>C</b>	15x12
000146	x8





7

<b>C</b>		15x12	<b>D</b>		8x35
000146		x7	000151		x2






8





<b>F</b>		L400
200172		x2



6

9

<b>B</b> 090913		7x32	<b>C</b> 000146		15x12	<b>D</b> 000151		8x35
		<b>x8</b>			<b>x3</b>			<b>x2</b>



10

**B** 090913 7x32 x6







**C** 000146 15x12 x3

**D** 000151 8x35 x2

**F** 200172 L400 x2



**G** 098889 x4

**H** 000767 3x13 x8





11






- |          |        |       |           |
|----------|--------|-------|-----------|
| <b>M</b> | 088543 | M4x25 | <b>x2</b> |
| <b>O</b> | 120850 | M6x25 | <b>x2</b> |

12

- |          |        |      |           |
|----------|--------|------|-----------|
| <b>F</b> | 200172 | L400 | <b>x2</b> |
|----------|--------|------|-----------|

- |          |        |  |           |
|----------|--------|--|-----------|
| <b>G</b> | 098889 |  | <b>x4</b> |
|----------|--------|--|-----------|



- |          |        |      |           |
|----------|--------|------|-----------|
| <b>H</b> | 000767 | 3x13 | <b>x8</b> |
|----------|--------|------|-----------|



9




13

253901 M6x20 x2



14



000146 15x12 x6 000151 8x35 x4





10

15


101608 7x50 x3





16






17



18









21

x2



000146





15x12


x8

22

x2



090913





7x32

x8

23


x2

101608 7x50  
x8



24


x2






25




x2




26

x2









<p><b>I</b> 294896 x2</p> 	<p><b>J</b> 002704 M4x20 x4</p> 	<p><b>N</b> 100640 20x0.5 x8</p> 
--	---	--








27





x2

200172 L400 x1



x2





## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.