


**EAC**

инструкция по сборке  
**Стол арт. 7054**



габаритные размеры


высота - 775 мм  
ширина - 1600 мм  
глубина - 600 мм

единая справочная служба:

**8 800 100-50-22**



(звонок по России бесплатный)

**LAZURIT**  
FURNITURE FACTORY



поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Царга	1	1	1558	180
2	Стенка боковая	1	1	456	104
3	Стенка боковая	1	1	456	104
4	Стенка боковая	1	1	456	104
5	Стенка боковая	1	2	400	75
6	Стенка боковая	1	2	400	75
7	Стенка боковая	1	2	696	75
8	Стенка горизонтальная	1	2	393	706
9	Стенка передняя	1	1	778	104
10	Стенка передняя	1	1	778	104
11	Крышка	1	1	1600	600
12	Траверса 1194xd20	1	1	1594	20
13	Опора 743x565x20	2	1	743	565
14	Опора 743x565x20	2	1	743	565

3





Ø5 mm




4

<b>A</b>  081320 <b>x4</b>	<b>B</b>  090913 7x32 <b>x22</b>	<b>C</b>  000146 15x12 <b>x26</b>	<b>D</b>  000151 8x35 <b>x2</b>	<b>E</b>  101608 7x50 <b>x4</b>	<b>F</b>  135021 <b>x12</b>
<b>G</b>  000759 3x20 <b>x12</b>	<b>H</b>  200172 L400 <b>x2</b>	<b>I</b>  098889 <b>x8</b>	<b>J</b>  000767 3x13 <b>x28</b>	<b>K</b>  253901 M6x20 <b>x2</b>	<b>L</b>  120850 M6x25 <b>x2</b>
<b>M</b>  208693 M6x16 <b>x4</b>	<b>N</b>  100640 20x0.5 <b>x6</b>	<b>O</b>  000083 M6x12 <b>x4</b>			

5




6



7


x2

E 7x50  
101608 x4



8








x2



6


9

x2




10

x2




**H**  
200172 L400  
x2

**J**  
000767 3x13  
x12



11


x2



**F**  
135021 x12


**G**  
000759 3x20  
x12


L1=L2









12

000146  15x12  
x14







13




 <p>200172 L400 x1</p>	 <p>098889 x4</p>	 <p>000767 3x13 x8</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------




14




- |                    |                                                                                                         |                    |                                                                                                          |                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b><br>090913 | <br>7x32<br><b>x18</b> | <b>C</b><br>000146 | <br>15x12<br><b>x8</b> | <b>D</b><br>000151 | <br>8x35<br><b>x2</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



15




16




5

17




18





19



120850 L M6x25 x2




20

200172 L400 x1  
 098889 x4  
 000767 3x13 x8








22



23







## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.