Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
- 2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
- 3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
- 4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
- 5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
- 6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
- 7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
- 8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

Зеркало

арт. 2111

Арт.2112





высота: 2301 мм ширина: 605 мм глубина: 37 мм




габаритные размеры

высота: 2055 мм ширина: 605 мм глубина: 37 мм

единая справочная служба:

8 800 100-50-22 (звонок по России бесплатный)






арт. 2111:


•							
ПО3.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм		
Α	Зеркало	1	1	2206	604		
В	Цоколь	1	1	605	60		
C	Планка декоративная	1	1	605	35		


арт. 2112:

поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
Α	Зеркало	1	1	1960	604
В	Цоколь	1	1	605	60
С	Планка декоративная	1	1	605	35









B

