

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC

инструкция по сборке

Тумба

арт. 2130



габаритные размеры

высота: 551 мм

ширина: 902 мм

глубина: 416 мм


единая справочная служба:

8 800 100-50-22

(звонок по России бесплатный)


LAZURIT

1






| поз. | название детали | № упак. | кол-во, шт. | длина, мм | ширина, мм |
|------|-----------------------|---------|-------------|-----------|------------|
| A | Стенка боковая левая | 1 | 1 | 519 | 380 |
| B | Стенка боковая правая | 1 | 1 | 519 | 380 |
| C | Крышка | 1 | 1 | 902 | 381 |
| D | Дно | 1 | 1 | 868 | 359 |
| E | Полка стяжная | 1 | 2 | 426 | 355 |
| F | Стенка промежуточная | 1 | 1 | 443 | 359 |
| G | Дверь | 2 | 2 | 446 | 446 |
| H | Стенка задняя | 1 | 2 | 464 | 439 |
| I | Планка декоративная | 1 | 1 | 902 | 35 |
| J | Цоколь | 1 | 1 | 901 | 60 |

2






20







| | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 3x16 уп.1 x8 | 2 3.5x16 уп.1 x16 | 3 3.5x16 уп.1 x12 | 4 M4x30 уп.1 x4 | 5 6.3x11.5 уп.1 x4 |
| 6 15/16 уп.1 x8 | 7 уп.1 x8 | 8 Ø8 уп.1 x14 | 9 Ø10 уп.1 x4 | 10 Ø15 уп.1 x8 |
| 11 уп.1 x2 | 12 Ø12 уп.1 x2 | 13 6x11.5 уп.1 x8 | 14 7x50 уп.1 x2 | 15 уп.1 x1 |
| 16 Ø5 уп.1 x4 | 17 уп.1 x4 | 18 RV8 уп.1 x4 | 19 TAB18/16 уп.1 x8 | 20 TAB18/16 уп.1 x8 |
| 21 уп.1 x2 | 22 уп.1 x4 | 23 уп.1 x4 | 24 уп.1 x4 | 25 уп.1 x4 |
| 26 уп.1 x1 | 27 уп.1 x2 | 28 уп.1 x4 | 29 уп.1 x4 | |




7




8




15




13




9




14



10



11



12

