

EAC

инструкция по сборке

Стол арт. 7050



габаритные размеры

высота - 744 мм
ширина - 1200 мм
глубина - 600 мм


единая справочная служба:

8 800 100-50-22

(звонок по России бесплатный)




LAZURIT
FURNITURE FACTORY

1



















поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Царга	1	1	1142	180
2	Траверса	1	1	1194	20
3	Опора	2	1	743	565
4	Опора	2	1	743	565
5	Стенка боковая	1	1	320	511
6	Стенка боковая	1	1	320	456
7	Стенка боковая	1	1	303	392
8	Стенка боковая	1	2	400	100
9	Стенка боковая	1	2	400	100
10	Стенка боковая	1	2	333	100
11	Стенка горизонтальная	1	2	393	343
12	Стенка передняя	1	2	424	157
13	Стенка горизонтальная	1	1	455	392
14	Крышка	1	1	1200	600

3






4

A  081320 3.5x50 x2	B  090913 7x32 x33	C  000146 15x12 x35	D  000151 8x35 x10	E  101608 7x50 x11	F  200172 L400 x2
G  098889 x8	H  000767 3x13 x28	I  208693 M6x16 x4	J  294896 x2	K  002704 M4x20 x4	L  088543 M4x25 x2
M  120850 M6x25 x6	O  100640 20x0.5 x13	N  253901 M6x20 x2	P  000083 M6x12 x4		

5



A 3.5x50 x2

208693 M6x16 x4








6

C 15x12 x8





7

C		15x12	D		8x35
000146		x7	000151		x2






8





F		L400
200172		x2



6

9

B 090913		7x32 x8	C 000146		15x12 x3	D 000151		8x35 x2
--------------------	---	-------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	--	-------------------



10

B 090913 7x32 x6







C 000146 15x12 x3

D 000151 8x35 x2



F 200172 L400 x2

G 098889 x4

H 000767 3x13 x8






11



- L** 088543 M4x25 x2
- M** 120850 M6x25 x2



12

- F** 200172 L400 x2
- G** 098889 x4
- H** 000767 3x13 x8






13

253901 **N** M6x20 **x2**



14



000146 **C** 15x12 **x6** 000151 **D** 8x35 **x4**





10

15


101608 7x50 x3





16









17



18









21

x2



000146





15x12


x8

22

x2



090913





7x32

x8

23


x2

101608 7x50
x8




24

x2




25

x2





26







x2



J 294896		x2	K 002704	 M4x20	x4	O 100640	 20x0.5	x8
--------------------	--	-----------	--------------------	-----------	-----------	--------------------	------------	-----------












x2



x2

F 200172	L400 x2	H 000767	3x13 x12
-------------	------------	-------------	-------------





Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.