


**EAC**

инструкция по сборке  
**Стол арт. 7064**



габаритные размеры


высота - 775 мм  
ширина - 1200 мм  
глубина - 600 мм

единая справочная служба:

**8 800 100-50-22**




(звонок по России бесплатный)

**LAZURIT**  
FURNITURE FACTORY



поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Царга	2	1	1136	380
2	Стенка боковая	2	2	562	108
3	Стенка боковая	2	1	400	75
4	Стенка боковая	2	1	439	75
5	Стенка боковая	2	1	400	75
6	Стенка горизонтальная	2	1	393	449
7	Стенка передняя	2	1	548	120
8	Стенка горизонтальная	2	1	1136	562
9	Крышка	2	1	1200	600
10	Опора 747x595x30	1	1	747	595
11	Опора 747x595x30	1	1	747	595

3




4

<b>A</b>  <b>081320</b> x6	<b>B</b> 7x32  <b>090913</b> x16	<b>C</b> 15x12  <b>000146</b> x22	<b>D</b> 8x35  <b>000151</b> x7	<b>E</b> 7x50  <b>101608</b> x8	<b>H</b> L400  <b>200172</b> x1
<b>I</b>  <b>098889</b> x4	<b>J</b> 3x13  <b>000767</b> x14	<b>K</b> M6x12  <b>000083</b> x4	<b>L</b> M6x16  <b>208693</b> x4	<b>M</b> 20x0.5  <b>100640</b> x8	




5

200172 L400  
x1




6

<b>B</b>	090913	7x32	<b>C</b>	000146	15x12
		x2			x2




7







**E**  
101608 7x50  
x2





8





6





10

<b>H</b>	 L400	<b>J</b>	 3x13
	x1	000767	x6







11

<b>B</b>	 7x32
090913	x10








<b>B</b> 090913		7x32	<b>C</b> 000146		15x12	<b>D</b> 000151		8x35
		<b>x4</b>			<b>x20</b>			<b>x7</b>







13









3x13

x8




14




10

15


101608 E 7x50 x6




16








17



18







## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.