


Модульная серия корпусной мебели «ИВЕТ» Тумба под ТВ





Правила и условия безопасной эксплуатации мебели

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать всегда в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

• Климатические характеристики и условия окружающей среды

Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и сухости, к теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

o **Temnepatypa**

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться ближе одного метра от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и

от +10 до +25С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мошных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

о Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условий крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осущителями или увлажнителями для нормализации влажности.

о Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, шелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, фасады и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью или специальной щеткой, возможно, с применением соответствующих моющих средств или полироли (недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества). Рекомендуется очишать мебель, как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно большом ассортименте. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения. Запах

\Box

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трёх недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели пропылесосить изделие и проветрить помещение. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
- для корпусной мебели протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все двери и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

о Эксплуатация

Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм. Допустимая нагрузка на полку не более 25кг, а на штангу не более 40кг. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

При трансформации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений и подтягивать их при необходимости.



Перед сборкой:

-Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.


- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.

При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с предприятия-изготовителя снимают гарантийные обязательства.

- Перемешайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их.

Это позволит исключить деформации и поломки.









Примечание:

- Неиспользуемые технологические отверстия фурнитурой не комплектуются.
- С целью сохранения долговечности изделия необходимо: раз в три месяца производить подтяжку эксцентриковых стяжек.




Δеталь	№ детали	Габаритные размеры, мм	Количество	Упаковка
Стенка вертикальная	17	318x380x16	1	Nº1
Стенка вертикальная	18	302x380x16	2	Nº1
Стенка вертикальная	20	318x380x16	1	Nº1
Стенка вертикальная	21	308x100x16	4	Nº1
Полка стеклянная	23	556x362x4	1	Nº1
Планка	24сб	308x70x32	3	Nº1
Δверь	26	558x330x16	1	Nº1
Стенка задняя	28	329x556x3	2	Nº1
Стенка горизонтальная	94	1680x325x22	1	Nº1
Стенка горизонтальная	97	1680x380x16	1	Nº1
Стенка горизонтальная	98	1646x380x16	1	Nº1
Стенка горизонтальная	99	1680x397x22	1	Nº1
Планка	102сб	1646x70x32	1	Nº1
Δверь	131c6	559x331x32	1	Nº1
Фурнитура	_	-	-	Nº2
Инструкция по сборке	_	-	1	Nº2



- (ф1) Винт конфирмат 7х50-(х36)
- (ф4) Ключ шестигранный S4мм.-(x1)
- ф6 Заглушка самоклеющаяся d 14 мм-(x6)
- (ϕB) Эксцентрик-(х16)
- (ф⁹) Шток эксцентрика -(х**16**)
- ф10 -Заглушка эксцентрика d 18 мм.-(x16)
- ф32 Винт M4x15 (x1) (стяжка межсекционная)


- фзб Гильза М4х27 (х1) (стяжка межсекционная)
- ф⁷² Полкодержатель-(х4)
- ф⁸⁷ Гвоздь 1,6х25-(х28)
- ф105 Шуруп 4x16 (x26)
- фіі2 Шуруп 4х30 (х4)
- ф142) Опора регулируемая с заглушкой-(x8)








2x


- ф199 Петля полунакладная-(х4)
- ф²⁸⁹ Ручка (х2)
- (ф277) Кронштейн барный (x2)



























Исполнение 1



Исполнение 2

