


**EAC**

инструкция по сборке  
**Стол арт. 7052**



габаритные размеры


высота - 775 мм  
ширина - 1200 мм  
глубина - 600 мм

единая справочная служба:

**8 800 100-50-22**



(звонок по России бесплатный)

**LAZURIT**  
FURNITURE FACTORY




поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Царга	1	1	1158	180
2	Стенка боковая	1	1	456	104
3	Стенка боковая	1	1	456	104
4	Стенка боковая	1	1	456	104
5	Стенка боковая	1	2	400	75
6	Стенка боковая	1	2	400	75
7	Стенка боковая	1	2	496	75
8	Стенка горизонтальная	1	2	393	506
9	Стенка передняя	1	1	578	104
10	Стенка передняя	1	1	578	104
11	Крышка	1	1	1200	600
12	Траверса 1194xd20	1	1	1194	20
13	Опора 743x565x20	2	1	743	565
14	Опора 743x565x20	2	1	743	565



3








4

<b>A</b> 081320  <b>x4</b>	<b>B</b> 090913 7x32  <b>x22</b>	<b>C</b> 000146 15x12  <b>x26</b>	<b>D</b> 000151 8x35  <b>x2</b>	<b>E</b> 101608 7x50  <b>x4</b>	<b>F</b> 135021  <b>x12</b>
<b>G</b> 000759 3x20  <b>x12</b>	<b>H</b> 200172 L400  <b>x2</b>	<b>I</b> 098889  <b>x8</b>	<b>J</b> 000767 3x13  <b>x28</b>	<b>K</b> 253901 M6x20  <b>x2</b>	<b>L</b> 120850 M6x25  <b>x2</b>
<b>M</b> 208693 M6x16  <b>x4</b>	<b>N</b> 100640 20x0.5  <b>x6</b>	<b>O</b> 000083 M6x12  <b>x4</b>			

5




6



7


x2

E 7x50  
101608 x4










8

x2







9

x2






10

x2




11

x2




L1=L2




12


000146  15x12  
x14





13


 <b>H</b>	 <b>I</b>	 <b>J</b>
200172 L400 x1	098889 x4	000767 3x13 x8





<b>B</b> 090913	 7x32 <b>x18</b>	<b>C</b> 000146	 15x12 <b>x8</b>	<b>D</b> 000151	 8x35 <b>x2</b>
--------------------	---	--------------------	--	--------------------	---




11




1




15




16



17




18




12



19

120850 M6x25 x2





20


<b>H</b>	<b>L400</b>	<b>I</b>	<b>3x13</b>
200172		098889	
<b>x1</b>		<b>x4</b>	
		<b>J</b>	<b>x8</b>
		000767	





13









22



23





## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.