

#### Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.*



инструкция по сборке

## Тумба

арт. 5568



габаритные размеры

высота: 349 мм

ширина: 1002 мм


глубина: 499 мм

единная справочная служба:

**8 800 100-50-22**  
(звонок по России бесплатный)


**LAZURIT**  
FURNITURE FACTORY

1





поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	308	480
B	Стенка боковая правая	1	1	308	480
D	Дно	1	1	1002	480
E	Стенка задняя	1	1	980	173
F	Полка стяжная	1	1	968	460
G	Стенка промежуточная	1	1	140	370
H	Панель ящика	2	1	180	996
I	Бок ящика левый	1	1	450	120
J	Бок ящика правый	1	1	450	120
K	Стенка задняя ящика	1	1	928	106
L	Дно ящика	1	1	940	456
M	Царга	1	1	450	100


2




19a



17




18




3

1	RV8 уп.1	2	3.5x16 уп.1	3	3x16 уп.1	4	3.5x30 уп.1	5	5 уп.1 x2
6	6 уп.1 x2	7	7 уп.1	8	8 Ø8 уп.1 x17	9	9 уп.1 x14	10	10 уп.1 x18
11	11 15/16 уп.1 x18	12	12 уп.1	13	13 I=450 уп.1 x1	14	14 7x50 уп.1 x3		
15	15 I=600 уп.1 x1	16	16 3.5x30 уп.1 x3	17	17 уп.1 x2	18	18 уп.1 x1		


4




5




6




15




16




13




7





14




8




9



11



10



12

