


EAC

инструкция по сборке

Полка навесная арт. 6168



габаритные размеры


высота - 370 мм

ширина - 1224 мм

глубина - 343 мм



единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY

























поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка горизонтальная (крышка)	1	1	858	322
2	Стенка горизонтальная (дно)	1	1	1188	322
3	Стенка боковая левая	1	1	343	370
4	Стенка боковая правая	1	1	321	334
5	Стенка задняя	1	1	330	329
6	Дверь	1	1	855	324
7	Стенка задняя	1	1	851	344
8	Планка	1	1	840	
9	Рама верхняя	1	1	1208	340
10	Рама нижняя	1	1	1208	340

3







4

A 090913 7x32  x10	B 081320  x9	C 000146 15x12  x19	D 100640 20x0.5  x21	E 000151 8x35  x10	F 302217  x1
G 002704 M4x20  x2	H 135021  x8	I 000759 3x20  x12	J 230462  x2	K 163627  x2	L 163628  x2
M 270185  x2	N 090909  x1	O 090910  x1	P 013859 8x40  x4	Q 120151 5x45  x4	R 013664 M4x10  x2
S 210316  x2	T 000762 3.5x13  x10	U 000764 3.5x20  x1	V 101608 7x50  x2		



5

- A** 090913 7x32 x2
- C** 000146 15x12 x5
- E** 000151 8x35 x2







6

- M** 270185 x2






7

- | | | | | | | | | |
|----------|--------|------|----------|--------|-------|----------|--------|------|
| A | 090913 | 7x32 | C | 000146 | 15x12 | E | 000151 | 8x35 |
| | | | | | | | | |
| | x4 | | x6 | | | x2 | | |







8

- | | | | | | | | | |
|----------|--------|------|----------|--------|--|----------|--------|--------|
| A | 090913 | 7x32 | S | 210316 | | T | 000762 | 3.5x13 |
| | | | | | | | | |
| | x4 | | x1 | | | x3 | | |






9

- C** 000146 15x12 x4
- E** 000151 8x35 x4
- S** 210316 x1
- T** 000762 3.5x13 x3






10

- C** 000146 15x12 x4
- E** 000151 8x35 x2





11

- 230462 x2
- 210316 S x2
- 000762 T 3.5x13 x4




12



- 081320 B x9



13






14





15


101608 V 7x50 x2




16





17




18






19


135021		x8	000759		3x20	x8
--------	--	----	--------	--	------	----





L1=L2










20








000759		3x20	x4	090909		x1	090910		x1
--------	---	------	----	--------	---	----	--------	---	----





D 100640	 20x0.5 x15	P 013869	 8x40 x4	Q 120151	 5x45 x4	R 013664	 M4x10 x2
--------------------	--	--------------------	---	--------------------	---	--------------------	--







- F** 30221 x1
- G** 002704 M4x20 x2
- K** 163627 x2
- L** 163628 x2



23

D	20x0.5	S
100640		
x6		x2



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.