

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC


инструкция по сборке

ШКАФ

арт. 5590



левый




правый

габаритные размеры



высота: 1298 мм
ширина: 802 мм
глубина: 379 мм

единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY




поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	1241	360
B	Стенка боковая правая	1	1	1241	360
C	Крышка	1	1	802	360
D	Дно	1	1	802	360
E	Стенка промежуточная	1	1	1241	340
F	Дверь арт. 9940	1	1	1269	396
G	Полка вкладная	1	2	374	338
H	Стенка задняя	1	2	1253	390
J	Фальш панель (арт. 9940)	1	1	125	396
I	Полка стяжная	1	3	376	338
K	Фальш панель (арт. 9940)	1	1	125	396




Ø5мм

11


11




1 RV8 уп.1 x4	2 l=210 уп.1 x1	3 15/16 уп.1 x12	4 уп.1 x12	5 Ø8 уп.1 x12
6 Ø15 уп.1 x12	7 Ø5 уп.1 x8	8 3.5x30 уп.1 x10	9 3.5x16 уп.1 x22	10 уп.1 x3
11 уп.1 x2	12 уп.1 x2	13 уп.1 x2	14 уп.1 x6	15 уп.1 x4
16 3.5x30 уп.1 x2	17 уп.1 x12			




4




15




13




14




5




6





7




12





9



10

