

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

Лестница

арт. 5360




габаритные размеры

высота: 1645 мм
ширина: 546 мм
глубина: 1123 мм


единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)


LAZURIT

1





поз.	название детали	№ уп.	к-во, шт.	длина, мм.	ширина, мм.
A	Стенка боковая левая	1	1	1640	1123
B	Стенка боковая правая	1	1	1640	1123
C	Стенка задняя	2	1	422	502
D	Стенка задняя	2	1	1189	502
E	Полка стяжная	2	1	254	502
F	Полка стяжная	2	1	454	502
G	Полка стяжная	2	1	670	502
H	Полка стяжная	2	1	886	502
I	Полка стяжная	2	1	1102	502
J	Полка стяжная	2	1	610	502
K	Экран	2	2	220	502
L	Экран	3	3	220	500
M	Царга левая	2	3	220	350
N	Царга правая	2	3	220	350






2






3


1 15/16 уп.2 x6	2 Ø35 уп.2 x22	3 уп.2 x6	4 4x30 уп.2 x12	5 7x50 уп.2 x14
6 Ø35 уп.2 x14	7 Ø15 уп.2 x4	8 Ø12 уп.2 x12	9 Ø8 уп.2 x42	10 уп.2 x1
11 уп.2 x22	12 уп.2 x6	13 уп.2 x1	14 l=500 уп.2 x5	15 уп.2 x2
16 M4x22 уп.2 x2	17 уп.3 x12	18 3.5x16 уп.3 x48		

4






28




x3


29




7




8



9








10



27b








Вариант крепления лестницы слева




27a




Вариант крепления лестницы слева




11



12



13



26

