

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.*



инструкция по сборке

## Шкаф арт. 2173



габаритные размеры

высота: 1897 мм


ширина: 401 мм

глубина: 415 мм


единая справочная служба:  
**8 800 100-50-22**  
(звонок по России бесплатный)

**LAZURIT**

1




19





поз.	Название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	1896	380
B	Стенка боковая правая	1	1	1896	380
C	Крышка	1	1	368	359
D	Дно	1	1	368	359
E	Дверь	3	1	1856	396
F	Полка стекло	2	5	366	342
G	Планка декоративная	1	1	401	35
H	Стенка задняя	1	1	1892	380

2



20










3




<b>1</b>	<b>3x16</b>	<b>2</b>	<b>3.5x16</b>	<b>3</b>	<b>M4x30</b>	<b>4</b>	<b>Ø8</b>	<b>5</b>	<b>15/16</b>
уп.1	x8	уп.1	x8	уп.1	x2	уп.1	x10	уп.1	x8
<b>6</b>	<b>Ø15</b>	<b>7</b>	<b>RV8</b>	<b>8</b>	<b>3.5x16</b>	<b>9</b>		<b>10</b>	
уп.1	x4	уп.1	x4	уп.1	x2	уп.1	x8	уп.1	x1
<b>11</b>		<b>12</b>		<b>13</b>		<b>14</b>		<b>15</b>	
уп.1	x1	уп.1	x4	уп.1	x4	уп.1	x4	уп.1	x4
<b>16</b>		<b>17</b>		<b>18</b>	<b>Ø5</b>	<b>19</b>	<b>Ø5</b>	<b>20</b>	<b>L=50</b>
уп.1	x2	уп.1	x1	уп.1	x20	уп.1	x10	уп.1	x5
								<b>21</b>	
								уп.1	x1

4











14



9



10

