



Максимальная нагрузка 9кг.

Инструкция по уходу за фурнитурой и правила эксплуатации


- 1. Фурнитуру рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70 %.
- 2. Фурнитура должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
- 3. Не следует ставить на поверхность фурнитуры горячие предметы.
- 4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
- 5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
- 6. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями фурнитуры препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств фурнитуры, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения цвета конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

инструкция по сборке

Пантограф с газовым подъёмником

арт. 1001



габаритные размеры

высота: 870 мм ширина: 650/890 мм глубина: 144 мм

единая справочная служба: **8 800 100-50-22** (звонок по России бесплатный)



