


EAC

инструкция по сборке
Шкаф арт. 4666



габаритные размеры


высота - 2164 мм

ширина - 2090 мм

глубина - 402 мм




единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY




поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка боковая	3	1	2138	400
2	Стенка боковая	3	1	2138	400
3	Стенка передняя	3	1	2056	66
4	Стенка-перегородка	1	1	744	354
5	Стенка-перегородка	1	1	744	354
6	Стенка-перегородка	2	1	744	354
7	Стенка-перегородка	1	1	402	352
8	Стенка-перегородка	1	1	326	352
9	Стенка горизонтальная	1	1	2090	402
10	Стенка горизонтальная	2	1	2056	378
11	Стенка горизонтальная	2	2	630	353
12	Стенка горизонтальная	1	2	374	353
13	Дверь	1	2	680	386
14	Стенка задняя	2	1	2056	744







3








4

A 090913  7x32 x58	B 000146  15x12 x60	C 122924  x2	D 100640  20x0.5 x44	E 000151  8x35 x16	F 155999  x2
G 000754  3.5x16 x4	H 013859  8x40 x2	I 090185  4.5x45 x2	J 166107  x4	K 010942  4x16 x8	L 235594  6.3x16 x8
M 208693  M6x16 x4	N 007086  M6 x4	O 002704  M4x20 x6	P 194064  x2	Q 005145  M4x29 x4	R 101608  7x50 x6

A 090913 7x32 x12	B 000146 15x12 x4	E 000151 8x35 x4	M 208693 M6x16 x4	N 007086 M6 x4
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------




A 090913 7x32 x30		B 000146 15x12 x4		E 000151 8x35 x4	
-----------------------------------	---	-----------------------------------	--	----------------------------------	--




7

B	15x12	E	8x35
000146		000151	
	x12		x8




8

B	15x12
000146	
	x16





9

A		7x32	B		15x12
090913		x4	000146		x12









10

A		7x32	B		15x12
090913		x4	000146		x4




8



A 090913		7x32	B 000146		15x12
		x8			x8




12





- | | | | | | | |
|--------|--|----|--------|--|--------|----|
| 166107 | | x4 | 235594 | | 6.3x16 | x8 |
|--------|--|----|--------|--|--------|----|





13





- | | | | | | | |
|--------|--|----|--------|--|------|----|
| 166107 | | x4 | 010942 | | 4x16 | x8 |
|--------|--|----|--------|--|------|----|




14



15





16




17

101608 R 7x50 x6





18



D	20x0.5	G	
100640		122924	
	x4		x2





19







20













21



D 100640		20x0.5	F 155999		x2	G 000754		3.5x16	H 013859		8x40	I 090185		4.5x45	x2
--------------------	--	--------	--------------------	--	----	--------------------	---	--------	--------------------	--	------	--------------------	--	--------	----







Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.