


Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке **Кровать** арт. 1323




габаритные размеры

высота: 885 мм
ширина: 1024 мм
глубина: 2085 мм

единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)


LAZURIT
FURNITURE FACTORY

1





поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая	2	2	1996	172
H	Спинка передняя	1	1	1024	880
L	Спинка задняя	1	1	1024	580
M	Брус	3	1	850	100


18




















2




17




3

1  уп.3 x4	2  уп.3 x4	3 Ø39  уп.3 x4	4 Ø35  уп.3 x16	5 Ø8  уп.3 x8
6 3.5x16  уп.3 x34	7 M6x90  уп.3 x4	8  уп.3 x4	9 M6x18  уп.3 x4	10 Ø15  уп.3 x4
11  уп.3 x1	12  уп.3 x1	13  уп.3 x2	14 4x20  уп.3 x12	15  уп.3 x8
16  уп.3 x2	17  l=890 уп.3 x14			


4




5




6




15




16




13



7



14



8

