

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC

инструкция по сборке

Комод

арт. 5241




габаритные размеры




высота — 864 мм
ширина — 600 мм
глубина — 417 мм

единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)


LAZURIT




поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	861	417
B	Стенка боковая правая	1	1	861	417
C	Крышка	1	1	536	380
D	Дно	1	1	536	376
H	Стенка задняя	1	2	788	273
L	Цоколь	1	1	536	60
O	Дно ящика	1	5	508	355
P	Бок ящика левый	1	5	350	100
S	Бок ящика правый	1	5	350	100
R	Стенка задняя ящика	1	5	496	86
V	Панель ящика	2	1	532	158
W	Панель ящика	2	4	532	156



13




14




3

1 уп.1 x4	2 3,5x16 уп.1 x32	3 3x16 уп.1 x31	4 M4x22 уп.1 x8	5 Ø10 уп.1 x4
6 уп.1 x5	7 M4x35 уп.1 x2	8 Ø8 уп.1 x32	9 15/16 уп.1 x28	10 Ø15 уп.1 x28
11 уп.1 x4	12 уп.1 x28	13 уп.1 x2	14 уп.1 x5	l=350
15 l=765 уп.1 x1	16 уп.1 x4			


4




5




12



11



6



7

