


EAC

инструкция по сборке
Шкаф арт. 5084



габаритные размеры

высота - 1062 мм

ширина - 644 мм

глубина - 416 мм


единая справочная служба:

8 800 100-50-22

(звонок по России бесплатный)




LAZURIT
FURNITURE FACTORY

1

























поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка боковая правая	1	1	1010	399
2	Стенка боковая левая	1	1	1010	399
3	Стенка горизонтальная	1	1	644	400
4	Стенка горизонтальная	1	1	644	400
5	Стенка-перегородка	1	1	1010	376
6	Полка	1	2	226	375
7	Полка	1	2	368	375
8	Стенка задняя	1	1	1020	238
9	Стенка задняя	1	1	1020	380
10	Дверь	1	1	1040	398


3





4





A 090913  7x32 x12	B 000146  15x12 x12	C 100640  20x0.5 x12	D 000151  8x35 x12	E 135021  x14	F 062367  x3
G 000759  3x20 x17	H 177473  x4	I 125913  x16	J 155999  x1	K 000754  3.5x16 x2	L 090185  4.5x45 x1
M 013859  8x40 x1	N 005145  M4x29 x2	O 000379  M4x16 x2	P 230041  22x16 x4	Q 030579  x32	R 161423  x2
S 010942  4x16 x20	T 235594  6.3x16 x4	U 294896  x1	V 013794  M4x22 x2		






5

A		7x32
090913		x6




6





A		7x32	H		177473	P		22x16	S		4x16
090913		x6			x4			x4			x16




7




- B** 000146 15x12 **x4**
- D** 000151 8x35 **x4**
- I** 125913 **x4**




8










- R** 161423 **x2**
- T** 235594 6.3x16 **x4**




9











B	15x12
000146	 x4
D	8x35
000151	 x4
I	
125913	 x4





10





B	15x12
000146	 x4
D	8x35
000151	 x4
I	
125913	 x8





11


161423		x2	010942		4x16
--------	--	----	--------	--	------





12







13

030579  x32







14

100640  20x0.5 x12





15

E 135021	 x14	F 062367	 x3	G 000759	 3x20 x17
--------------------	--	--------------------	---	--------------------	--








L1=L2




16



J,K,L,M









J 155999	 x1
K 000754	 3.5x16 x2
L 090185	 4.5x45 x1
M 013869	 8x40 x1











17



18



- | | | |
|--------|---|----|
| 294896 | 
U | x1 |
| 013794 | 
V M4x22 | x2 |



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.