

EAC

инструкция по сборке
Комод арт. 7900



габаритные размеры

высота - 699 мм
ширина - 740 мм
глубина - 282 мм


единая справочная служба:

8 800 100-50-22

(звонок по России бесплатный)




LAZURIT
FURNITURE FACTORY

1


















поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка боковая	1	1	700	283
2	Стенка боковая	1	1	700	283
3	Стенка боковая	1	4	250	100
4	Стенка боковая	1	4	250	100
5	Стенка боковая	1	4	651	100
6	Стенка передняя	1	4	704	147
7	Стенка передняя	1	1	708	60
8	Стенка горизонтальная	1	1	708	282
9	Стенка горизонтальная	1	1	708	268
10	Стенка задняя	1	1	628	718
11	Стенка горизонтальная	1	4	661	243

3








4

A 090913 7x32  x24	B 000146 15x12  x24	C 000151 8x35  x12	D 135021  x30	E 000759 3x20  x32	F 167332 L250  x4
G 235593 6x8  x16	H 000767 3x13  x24	I 319047  x4	J 155999  x1	K 000754 3.5x16  x2	L 013859 8x40  x1
M 090185 4.5x45  x1	N 101608 7x50  x16	O 100640 20x0.5  x16			

5


x4



A		7x32	B		15x12
090913		x16	000146		x16



6


x4

N		7x50
101608		x16





7

x4



8


x4





6

9

x4




319047		x4
100640		x16




10


x4




135021		x24
000759		x24
167332		x4
000767		x16





L1=L2





11




- B** 000146 15x12 **x8**
- C** 000151 8x35 **x12**




12




- A** 090913 7x32 **x8**
- F** 167392 L250 **x4**
- G** 235593 6x8 **x16**
- H** 000767 3x13 **x8**



13





14




5

15





16





10

17



D		x6
E		x8





135021 3x20 000759

L1=L2





18



J		x1
K		x2
L		x1
M		x1

155999 3.5x16 000754 8x40 013859 090185 4.5x45



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.