


**EAC**

инструкция по сборке  
**Комод арт. 8155**



габаритные размеры


высота - 715 мм  
ширина - 1835 мм  
глубина - 451 мм

единая справочная служба:

**8 800 100-50-22**




(звонок по России бесплатный)

**LAZURIT**  
FURNITURE FACTORY



























поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка горизонтальная	2	1	1785	451
2	Стенка горизонтальная	2	1	1785	451
3	Стенка боковая	1	2	503	450
4	Стенка-перегородка	1	1	503	409
5	Стенка-перегородка	1	1	503	409
6	Полка	2	2	576	404
7	Полка	2	1	567	404
8	Дверь	1	2	497	579
9	Дверь	1	1	497	579
10	Стенка задняя	2	1	1751	200
11	Стенка задняя	1	2	588	513
12	Стенка задняя	1	1	581	513
13	Опора	3	4	296	216
14	Опора	3	1	405	175

3



4

<b>A</b> 090913  7x32 <b>x16</b>	<b>B</b> 000146  15x12 <b>x16</b>	<b>C</b> 100640  20x0.5 <b>x16</b>	<b>D</b> 000151  8x35 <b>x16</b>	<b>E</b> 135021  <b>x8</b>	<b>F</b> 062367  <b>x2</b>
<b>G</b> 000759  3x20 <b>x10</b>	<b>H</b> 125913  <b>x12</b>	<b>I</b> 168231  <b>x4</b>	<b>J</b> 166107  <b>x2</b>	<b>K</b> 235594  6.3x16 <b>x12</b>	<b>L</b> 010942  4x16 <b>x12</b>
<b>M</b> 155999  <b>x1</b>	<b>N</b> 000754  3.5x16 <b>x2</b>	<b>O</b> 090185  4.5x45 <b>x1</b>	<b>P</b> 013859  8x40 <b>x1</b>	<b>Q</b> 000083  M6x12 <b>x6</b>	<b>R</b> 120850  M6x25 <b>x8</b>
<b>S</b> 277884  D25x1.5 <b>x5</b>	<b>T</b> 101608  7x50 <b>x6</b>	<b>U</b> 320188  <b>x3</b>	<b>V</b> 013794  M4x22 <b>x6</b>		



**B** 000146 15x12 x16












**D** 000151 8x35 x16

**H** 125913 x12




**L** 168231 x4


**J** 166107 x2

**K** 235594 6.3x16 x12




7

- 168231  x4
- 166107  x2
- 010942  4x16 x12





8




9

101608 T 7x50 x6




10



8






11




12

- |          |  |           |          |  |           |          |  |             |            |
|----------|--|-----------|----------|--|-----------|----------|--|-------------|------------|
| <b>F</b> |  | <b>x8</b> | <b>F</b> |  | <b>x2</b> | <b>G</b> |  | <b>3x20</b> | <b>x10</b> |
| 135021   |  |           | 062367   |  |           | 000759   |  |             |            |








13



<b>Q</b> 000083	M6x12 <b>x6</b>	<b>R</b> 120850	M6x25 <b>x8</b>	<b>S</b> 277884	D25x1.5 <b>x5</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------





10

14











<b>C</b> 100640	 20x0.5 <b>x16</b>	<b>M</b> 155999	 <b>x1</b>	<b>N</b> 000754	 3.5x16 <b>x2</b>	<b>O</b> 090185	 4.5x45 <b>x1</b>	<b>P</b> 013859	 8x40 <b>x1</b>
--------------------	---	--------------------	---	--------------------	--	--------------------	---	--------------------	--





16

320188 U x3  
013794 V M4x22 x6



## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.