


EAC

инструкция по сборке
Кровать арт. 5747



габаритные размеры


высота - 1252 мм
ширина - 1686 мм
глубина - 2070 мм

единая справочная служба:

8 800 100-50-22



(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY



поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка передняя	1	1	1820	311
2	Стенка передняя	1	1	1820	168
3	Стенка передняя	1	1	1820	168
4	Стенка передняя	4	1	1886	1250
5	Стенка передняя	1	1	1862	261
6	Стенка горизонтальная	3	1	1820	997
7	Стенка горизонтальная	3	1	1820	997
8	Стенка горизонтальная	1	1	1880	120
9	Стенка горизонтальная	2	2	1923	60
10	Стенка боковая	2	1	2016	261
11	Стенка боковая	2	1	2016	261


3







4

A 090913 7x32 x12	B 122925 x2	C 000146 15x12 x16	D 000151 8x35 x4	E 101608 7x50 x36	F 097393 7x70 x6
G 100640 20x0.5 x12	H 100640 20x0.5 x6	I 134613 x2	J 002706 M6x30 x14	K 010942 4x16 x16	L 011519 x8
M 089170 4x16 x24	N 005143 10x46 x6	O 005141 16x22 x6	P 006375 10x12 x6	Q 007086 M6 x2	R 007085 M6 x2
S 240724 x1	T 240724 x1	U 213618 M8 x2	V 230041 22x16 x6	W 000083 M6x12 x10	



5

N		10x46	V		22x16
		x4			x2




6

C		15x12
		x4




7

C 000146 15x12 x2	I 134613 x2	K 010942 4x16 x8	N 005143 10x46 x2	O 005141 16x22 x4
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------




8



A 090913 7x32 x10	D 000151 8x35 x4	O 005141 16x22 x2
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------



9





A		7x32	C		15x12
090913			x2	000146	x10





10




006375  10x12 x1




11




8






14

122925 **B**
x2





15



S 240724		x1	T 240724		x1	U 213618		M8	x2
--------------------	--	----	--------------------	--	----	--------------------	--	----	----






11




L		x8
M		4x16 x24




007086		M6	R		M6	V	22x16
		x2	007085		x2	230041	x4



19



x2






M6x30


x10



4x16

x8







J M6x30
002706 x4

G 20x0.5
100640 x12

H 20x0.5
100640 x6





Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.