


EAC

инструкция по сборке


Тумба

арт. 1607



левая

правая



габаритные размеры

высота: 480 мм

ширина: 600 мм

глубина: 430 мм

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

единая справочная служба:

8 800 100-50-22

(звонок по России бесплатный)



LAZURIT




левая

правая


поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм		ширина, мм	
				лев.	прав.	лев.	прав.
A	Стенка боковая левая	1	1	404	252	352	382
B	Стенка боковая правая	1	1	252	404	382	352
C	Крышка	1	1	600		430	
D	Дно	1	1	600		430	
E	Полка стяжная	1	1	414		382	
F	Стенка промежуточная	1	1	404		382	
H	Экран	1	1	404		578	
J	Дно ящика	1	1	355		368	
K	Дверь арт. 0507	2	1	398		180	
M	Панель ящика арт. 0507	2	1	264		414	
Q	Бок ящика левый	1	1	350		200	
S	Бок ящика правый	1	1	350		200	
R	Стенка задняя ящика	1	1	356		186	



24




25




3

1 7x70 уп.1 x8	2 7x50 уп.1 x3	3 Ø12 уп.1 x11	4 Ø8 уп.1 x13	5 3.5x16 уп.1 x4
6 уп.1 x1	7 3.5x30 уп.1 x4	8 уп.1 x1	9 уп.1 x1	10 уп.1 x4
11 M4x16 уп.1 x2	12 уп.1 x1	13 уп.1 x2	14 3x16 уп.1 x3	15 M4x35 уп.1 x1
16 15/16 уп.1 x4	17 уп.1 x12	18 15/18 уп.1 x8	19 Ø15 уп.1 x12	20 Ø5 уп.1 x1
21 уп.1 x1 l=350				


4




5




6




22




23




20




21





7






8






9





10




18




19




16




11




12




17



13



14



15

